

圧着するとスジ目が見える
 ことがあります。亀裂では
 ありませんので、性能上問題は
 ありません。

安全上のご注意



警告


発熱して
 火災の原因となります。

- 圧着工具を使用してかしめてください。
- はんだ付けした心線は接続しないでください。

■適用断面積（電線またはコード）

1.04 mm² ~ 2.63 mm²

- 適用断面積以下の電線またはコードを接続する場合
 折り返して適用断面積内にしてください。



■適用器具

フル端子式端子台(当社製)系列

■適合圧着工具

日本圧着端子製造(株)製 YHT-2210または同等品

■接線方法

- ① 被ふくを6 mmむく
- ② 圧着端子に通して
 かしめる
- ③ 絶縁被ふくをかぶせる

